

Výrobce/Dodavatel:	Výtahy podnik hl.m. Prahy / modernizace Schindler CZ		
Rok výroby/modernizace	1974 / 2002	Třída výtahů:	I.
Typ výtahu:	TOV 250	Nosnost v kg:	250
Jmenovitá rychlost m/s:	0,50	Zdvih v m:	24,50
Pohon:	trakční 1:1 jednorychlostní	Počet stanic/nást.:	8 / 8
Řízení:	jednoduché	Nosné prostředky:	3 x lano 10mm
Evidenční číslo		Výrobní číslo výtahu:	042 1904

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do: 10.12.2021
 Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do: 10.12.2024

Protokol z odborné zkoušky výtahu. Počet stran: 7
 strana: 1



6 Zjištěné závady:

6.1 Závady, které může odstranit pouze oprávněná servisní firma:

Poř. Č.	Závada
1.	Stroj – vůle v převodech, netěsnost
2.	Spojka motoru – opotřebené gumy, vyměnit
3.	TK – částečně projeté drážky
4.	Lana – část. opotřebena
5.	Rozvaděč – zastaralý, opotřeben, doporučuji výměnu za regulovaný
6.	Osvětlení strojovny – nesvítlí, opravit
7.	Osvětlení klece – nedostatečné, zesílit
8.	Vodící čelisti K + Z – zvětšená vůle, vymezit nebo vyměnit
9.	Stanice sklep – mimo provoz
10.	Šachetní dveře , uzávěrky – opotřebené, nadměrné mezery, nevhodné sklo, doporučuji
11.	výměnu Strojovna – vyčistit Zařízení výtahu je značně opotřebené a zastaralé, doporučuji modernizaci nebo výměnu celého výtahu !

6.2.Závady, které odstraní provozovatel (majitel, objednatel):

Poř. Č.	Závada
1.	Osvětlení nástupišť nemá požadovanou hodnotu 50 lx

