


ZÁPADNÍ POHLED
navrhovaný stav



POZNÁMKY:
všechny rozměry ověřit na místě
oprava všech fasádních prvků - profílance, nároží, říms
oprava všech komínů - před započítím prací provést průzkum
všechny exteriérové malby budou restaurovány
oprava všech omítek 100%

Rekonstrukce a stavební úpravy Kulturního domu Říp, ± 0,000 = 181,34 m.n.m. b.p.v.

Husovo nám. čp.57 a čp. 58, Roudnice nad Labem

Prováděcí dokumentace

Změna stavby v průběhu provádění

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Šárka Ullwerová SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA DRUH DOKUMENTACE MÉRITKO KÓTOVÁNO V	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Šárka Ullwerová DPS 1 : 50 mm	ZAKÁZKA Prováděcí dokumentace Změna stavby v průběhu provádění Rekonstrukce a stavební úpravy Kulturního domu Říp, Husovo nám. čp.57 a čp. 58, Roudnice nad Labem OBSAH POHLED Z SO 01 NÁVRH	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 LISTOPAD 2017 18 - 08/16 15